



Fot. 1. Widok ogólny na most i na nawierzchnię jezdni




Fot. 2. Widok na barierę dla pieszych



Fot. 3. Widok boczny na obiekt



Fot. 4. Widok na most z perspektywy dolnej



Fot. 1. Ubytki nawierzchni jezdni



Fot. 2. Znaczne ubytki w konstrukcji oporowej



Fot. 3. Korozja jednego z dźwigarów



Fot. 4. Ubytki betonu w jednej z ścian przyczółka